

# Totaalkeuring

<b>Naam</b>	KAMPIOEN	<b>Rapportnummer</b>	220024692	
<b>ADRES</b>	WASSENAARSEWEG 220	<b>Faktuurnummer</b>	38100	
<b>Woonplaats</b>	2596 EC 'S-GRAVENHAGE	<b>Werkordernr</b>	36295	<b>ANWB Autokeuringen</b>
<b>Telefoonnr.</b>		<b>Kenteken</b>	75-PN-FT	Laan van Haamstede 20
<b>Lidmaatschapnr.</b>	0.00	<b>Merk/Type</b>	PEUGEOT 1.4 3DRS	2497 GE Den Haag
<b>Keuringsdatum</b>	27-04-2009	<b>Chassisnummer</b>	VF32CKFWF43377763	088-2692825
<b>Keurmeester</b>		<b>Motornummer</b>		www.anwb.nl
<b>Versie</b>	KOPIE, origineel reeds verstrekt	<b>Datum Deel I</b>	15-09-2004	
		<b>Datum 1e toel.</b>		<b>Pagina</b> 1 van 3
		<b>Brandstof</b>		

## Algemeen

<b>Vervaldatum APK</b>	15-9-2009
<b>Afgelezen kilometerstand</b>	64555 kilometer
<b>Kilometerstand is gecontroleerd</b>	ja
<b>Komt voor in Nationale AutoPas</b>	ja
<b>KM-stand is logisch</b>	ja
<b>Roetmeting uitgevoerd</b>	
<b>Brandstofcode op kentekenbewijs</b>	
<b>Vraagprijsbeoordeling</b>	De vraagprijs van EUR 7250.00 is redelijk.
Het voertuig verkeert in een behoorlijke staat.	
Betreft aankoop van particulier.	
Opmerking klant:	

## Opmerkingen

Met enige reparatiekosten rekening houden.  
Aankoop is wel verantwoord.

## Electrische installatie

Onderdeel	Diagnose	L	R	V	A
Mistachterlicht	repareren				

## Opmerkingen

Geen opmerkingen.

## Carrosserie en chassis

Het chassis/draaggedeelte heeft geen geconstateerde afwijkingen.  
Het voertuig heeft geen geconstateerde schade.

Onderdeel	Diagnose	L	R	V	A
Interieurfilter	vernieuwen				

## Opmerkingen

Carrosserie vertoont plaatselijk een lichte beschadiging.

**Motor en toebehoren****4-gasmeting**

	Benzine		LPG	
	Stationair	2500	Stationair	-
CO %	0.06	0.08	-	-
HC ppm	0	0	-	-
CO2 %	15.00	15.00	-	-
O2 %	0.25	0.25	-	-
Lambda	1.01	1.00	-	-

Aan de motor is geen overmatige slijtage waargenomen.

Indien de auto voorzien is van een distributieriem dient deze periodiek gecontroleerd cq vervangen te worden.

Raadpleeg hiervoor het instructieboekje, het onderhoudsschema of uw dealer.

Als van het voertuig geen onderhoudshistorie bekend is, adviseren wij de distributieriem te laten vervangen.

**Onderdeel****Diagnose**

L R V A

Aantal graden vorstbeveiliging (°C) -40

**Opmerkingen**

Geen opmerkingen.

**Stuurinrichting/wielophanging**

	LV	RV	LA	RA	RES
Bandenprofiel (mm)	5	4,6	2,7	2,6	7

**Opmerkingen**

Achterbanden vertonen hoogteslag

**Remmen**

	LV	RV	LA	RA	HL	HR
Remkracht (Nw)	2100	2100	850	750	1200	1200
Gemeten remschijfdikte (mm)	11,96	11,95	-	-		

**Onderdeel****Diagnose**

L R V A

Remschijven voor i.v.m. trillen.

vernieuwen

**Opmerkingen**

Geen opmerkingen.

**Koppeling en aandrijving**

Aan de versnellingsbak is geen overmatige slijtage waargenomen.

Aan het differentieel is geen overmatige slijtage waargenomen

**Opmerkingen**

Stuur trilt met remmen.

### Kosten

De kosten van een herkeuring bedragen: EUR 51.50

Wilt u bij de herkeuring dit rapport meebrengen!