

Totaalkeuring

Naam	KAMPIOEN	Rapportnummer	220024704	
ADRES	WASSENAARSEWEG 220	Faktuurnummer	38117	
Woonplaats	2596 EC 'S-GRAVENHAGE	Werkordernr	36307	ANWB Autokeuringen
Telefoonnr.		Kenteken	55-JX-BJ	Laan van Haamstede 20
Lidmaatschapnr.	0.00	Merk/Type	CHRYSLER CRUISER; 2.0i 16V 5-	2497 GE Den Haag
Keuringsdatum	28-04-2009	Chassisnummer	1C8FYN8972T270670	088-2692825
Keurmeester		Motornummer	ECC	www.amwb.nl
Versie	KOPIE, origineel reeds verstrekt	Datum Deel I		
		Datum 1e toel.		Pagina 1 van 3
		Brandstof	BENZINE	

Algemeen

Vervaldatum APK	18-9-2009
Afgelezen kilometerstand	159011 kilometer
Kilometerstand is gecontroleerd	ja
Komt voor in Nationale AutoPas	ja
KM-stand is logisch	ja
Roetmeting uitgevoerd	
Brandstofcode op kentekenbewijs	B
Vraagprijsbeoordeling	De vraagprijs van EUR 7950.00 is redelijk.

Het voertuig verkeert in een behoorlijke staat.

Opmerking klant: geen

Opmerkingen

Aankoop is wel verantwoord.
Na uitvoering van geadviseerde werkzaamheden.

Electrische installatie

Opmerkingen

Geen opmerkingen.

Carrosserie en chassis

Het chassis/draaggedeelte heeft geen geconstateerde afwijkingen.
Het voertuig heeft lakschade gehad.

Het schadeherstel is goed uitgevoerd.

Onderdeel	Diagnose	L	R	V	A
Motorkap massa kabel	vernieuwen en/of repareren				
Draaggedeelte subframe	tegen roest behandelen				
Kofferdeksel (opent met knak a/d re zijde)	repareren				

Opmerkingen

De carrosserie is links en rechts gedeeltelijk overgespoten.
Lakwerk aan de bovenzijde van het linkerportier laat plaatselijk los.

Motor en toebehoren

4-gasmeting

	Benzine		LPG	
	Stationair	2500	Stationair	-
CO %	0.00	0.00	-	-
HC ppm	11	8	-	-
CO2 %	14.70	15.10	-	-
O2 %	0.70	0.20	-	-
Lambda	1.02	1.00	-	-

Aan de motor is geen overmatige slijtage waargenomen.

Indien de auto voorzien is van een distributieriem dient deze periodiek gecontroleerd cq vervangen te worden.
Raadpleeg hiervoor het instructieboekje, het onderhoudsschema of uw dealer.
Als van het voertuig geen onderhoudshistorie bekend is, adviseren wij de distributieriem te laten vervangen.

Onderdeel	Diagnose	L	R	V	A
Aantal graden vorstbeveiliging (°C) -35					
Motoroliepeil onder peil!!	bijvullen				

Opmerkingen

Distributieriem elke 96000 km vernieuwen.
Geen fout code(s) in het motormanagement aanwezig.

Stuurinrichting/wielophanging

	LV	RV	LA	RA	RES
Bandenprofiel (mm)	6	6	4.5	6	aanw

Onderdeel	Diagnose	L	R	V	A
Draagarmrubber(s)	vernieuwen	X	X	X	

Opmerkingen

Geen opmerkingen.

Remmen

	LV	RV	LA	RA	HL	HR
Remkracht (Nw)	2800	2800	2200	2200	1900	1900
Gemeten remschijfdikte (mm)	22.9	22.9	8	8		

Opmerkingen

Geen opmerkingen.

Koppeling en aandrijving

Aan de versnellingsbak is geen overmatige slijtage waargenomen.

Aan het differentieel is geen overmatige slijtage waargenomen

Opmerkingen

Geen opmerkingen.

Kosten