

Totaalkeuring

Naam	KAMPIOEN	Rapportnummer	220024693	
ADRES	WASSENAARSEWEG 220	Faktuurnummer	38101	
Woonplaats	2596 EC 'S-GRAVENHAGE	Werkordernr	36294	ANWB Autokeuringen
Telefoonnr.		Kenteken	23-GZ-BR	Laan van Haamstede 20
Lidmaatschapnr.	0.00	Merk/Type	TOYOTA PRIUS	2497 GE Den Haag
Keuringsdatum	28-04-2009	Chassisnummer	JT153FU1100026791	088-2692825
Keurmeester		Motornummer	1NE-FXE	www.amwb.nl
Versie	KOPIE, origineel reeds verstrekt	Datum Deel I	03-05-2001	
		Datum 1e toel.		Pagina 1 van 3
		Brandstof		

Algemeen

Vervaldatum APK	14-6-2009
Afgelezen kilometerstand	126223 kilometer
Kilometerstand is gecontroleerd	ja
Komt voor in Nationale AutoPas	ja
KM-stand is logisch	ja
Roetmeting uitgevoerd	
Brandstofcode op kentekenbewijs	
Vraagprijsbeoordeling	De vraagprijs van EUR 9950.00 is EUR 1500.00 te hoog.
Het voertuig verkeert in een goede staat.	
Betreft aankoop van dealer.	
Voertuig wordt gekocht met garantie.	
Opmerking klant:	geen

Opmerkingen

Aankoop is wel verantwoord.
Na uitvoering van geadviseerde werkzaamheden.

Electrische installatie

Opmerkingen

Geen opmerkingen.

Carrosserie en chassis

Het chassis/draaggedeelte heeft geen geconstateerde afwijkingen.
Het voertuig heeft lakschade gehad.

Het schadeherstel is goed uitgevoerd.

Onderdeel	Diagnose	L	R	V	A
Airconditioning (wordt niet koud)	repareren				

Opmerkingen

De carrosserie is links voor overgespoten

Motor en toebehoren**4-gasmeting**

	Benzine		LPG	
	Stationair	-	Stationair	-
CO %	-	-	-	-
HC ppm	-	-	-	-
CO2 %	-	-	-	-
O2 %	-	-	-	-
Lambda	-	-	-	-

Aan de motor is geen overmatige slijtage waargenomen.

Indien de auto voorzien is van een distributieriem dient deze periodiek gecontroleerd cq vervangen te worden. Raadpleeg hiervoor het instructieboekje, het onderhoudsschema of uw dealer.

Als van het voertuig geen onderhoudshistorie bekend is, adviseren wij de distributieriem te laten vervangen.

Onderdeel	Diagnose	L	R	V	A
------------------	-----------------	----------	----------	----------	----------

Aantal graden vorstbeveiliging (°C) -50

Opmerkingen

Geen fout code(s) in het motormanagement aanwezig.

Stuurinrichting/wielophanging

	LV	RV	LA	RA	RES
Bandenprofiel (mm)	6.3	6	3	5	1

Onderdeel	Diagnose	L	R	V	A
------------------	-----------------	----------	----------	----------	----------

Band(en) achter gevorderde slijtage, reparatie nog niet nodig X

Reserveband vernieuwen

Opmerkingen

Geen opmerkingen.

Remmen

	LV	RV	LA	RA	HL	HR
Remkracht (Nw)	2600	2600	2300	2300	2100	2100
Gemeten remschijfdikte (mm)	24.9	25.1	9	9		

Onderdeel	Diagnose	L	R	V	A
------------------	-----------------	----------	----------	----------	----------

Remblokken achter gevorderde slijtage, reparatie nog niet nodig

Opmerkingen

Geen opmerkingen.

Koppeling en aandrijving

Aan de versnellingsbak is geen overmatige slijtage waargenomen.

Aan het differentieel is geen overmatige slijtage waargenomen

Opmerkingen

Geen opmerkingen.

Kosten