

# Totaalkeuring

<b>Naam</b>	KAMPIOEN	<b>Rapportnummer</b>	220024700	
<b>ADRES</b>	WASSENAARSEWEG 220	<b>Faktuurnummer</b>	38110	
<b>Woonplaats</b>	2596 EC 'S-GRAVENHAGE	<b>Werkordernr</b>	36302	<b>ANWB Autokeuringen</b>
<b>Telefoonnr.</b>		<b>Kenteken</b>	85-PP-XR	Laan van Haamstede 20
<b>Lidmaatschapnr.</b>	0.00	<b>Merk/Type</b>	SKODA COMBI 55 KW	2497 GE Den Haag
<b>Keuringsdatum</b>	28-04-2009	<b>Chassisnummer</b>	TMBJC46Y144110991	088-2692825
<b>Keurmeester</b>		<b>Motornummer</b>	BBY	www.amwb.nl
<b>Versie</b>	KOPIE, origineel reeds verstrekt	<b>Datum Deel I</b>		
		<b>Datum 1e toel.</b>		<b>Pagina</b> 1 van 3
		<b>Brandstof</b>		

## Algemeen

<b>Vervaldatum APK</b>	2-5-2010
<b>Afgelezen kilometerstand</b>	50106 kilometer
<b>Kilometerstand is gecontroleerd</b>	ja
<b>Komt voor in Nationale AutoPas</b>	ja
<b>KM-stand is logisch</b>	ja
<b>Roetmeting uitgevoerd</b>	
<b>Brandstofcode op kentekenbewijs</b>	
<b>Vraagprijsbeoordeling</b>	De vraagprijs van EUR 7950.00 is redelijk.
<b>Het voertuig verkeert in een goede staat.</b>	
<b>Betreft aankoop van dealer.</b>	
<b>Voertuig wordt gekocht met garantie.</b>	
<b>Opmerking klant:</b>	geen

## Opmerkingen

Aankoop is wel verantwoord.

## Electrische installatie

### Opmerkingen

Geen opmerkingen.

## Carrosserie en chassis

Het chassis/draaggedeelte heeft geen geconstateerde afwijkingen.  
Het voertuig heeft lakschade gehad.

Het schadeherstel is goed uitgevoerd.

Onderdeel	Diagnose	L	R	V	A
Ruitenwischerblad(en) voor	vernieuwen				

### Opmerkingen

Geen fout code(s) in het veiligheidssysteem aanwezig.  
Geen fout code(s) in het comfortssysteem aanwezig.  
De carrosserie is rechts achter overgespoten

**Motor en toebehoren****4-gasmeting**

	Benzine		LPG	
	Stationair	2500	Stationair	-
CO %	0.00	0.00	-	-
HC ppm	3	12	-	-
CO2 %	15.20	15.20	-	-
O2 %	0.08	0.05	-	-
Lambda	1.00	1.00	-	-

Aan de motor is geen overmatige slijtage waargenomen.

Indien de auto voorzien is van een distributieriem dient deze periodiek gecontroleerd cq vervangen te worden.

Raadpleeg hiervoor het instructieboekje, het onderhoudsschema of uw dealer.

Als van het voertuig geen onderhoudshistorie bekend is, adviseren wij de distributieriem te laten vervangen.

**Onderdeel****Diagnose**

L R V A

Aantal graden vorstbeveiliging (°C) -36

**Opmerkingen**

Geen fout code(s) in het motormanagement aanwezig.

**Stuurinrichting/wielophanging**

	LV	RV	LA	RA	RES
Bandenprofiel (mm)	7	7	5	4.5	aanw

**Opmerkingen**

Geen opmerkingen.

**Remmen**

	LV	RV	LA	RA	HL	HR
Remkracht (Nw)	2300	2300	1800	1800	1500	1500
Gemeten remschijfdikte (mm)	20.5	20.5	-	-		

**Opmerkingen**

Geen fout code(s) in het veiligheidssysteem aanwezig.

**Koppeling en aandrijving**

Aan de versnellingsbak is geen overmatige slijtage waargenomen.

Aan het differentieel is geen overmatige slijtage waargenomen

**Opmerkingen**

Geen opmerkingen.

**Kosten**