

kan blijven haken. Hoofd-, nek- en koordjesbepnellingen zijn ernstige beknellingen. Opvallend was verder dat het testteam zelfs bij goedgekeurde (gecertificeerde) toestellen nog de nodige gebreken constateerde. Speeltoestellen van na 1997 moeten goedgekeurd zijn. Overigens ontbreekt het bijbehorende certificeringsplaatje nogal eens. Slechts 325 van de 1007 gecontroleerde toestellen bleken veilig.

Behalve naar de veiligheid keek ons testteam naar de afwisseling en de variatie in toestellen, want dan blijft de speeltuin langer leuk en leert een kind meer. Alle resultaten per speeltuin, zowel veiligheid als afwisseling, vindt u in de tabel. Hij loopt van goed (bovenaan) naar slecht (onderaan), waarbij de beste speeltuin uit de test een prachtige 8,8 haalt, terwijl de slechtste speeltuin een droevige 2,3 scoort. ■



WAT KUNT U ZELF DOEN?

- Hou in de speeltuin toezicht op uw kind(eren). Bijkletsen met andere ouders terwijl uw kind een moeilijk klimrek verkent is gezellig maar gevaarlijk.
- Knip koordjes van capuchons af, ze zijn levensgevaarlijk (verstikking). Verwijder ook andere koordjes uit kleding.
- Laat jonge kinderen niet alleen op een toestel spelen. Zorg dat u er als ouder bij bent.

- Als een kind niet zelfstandig op een speeltoestel kan komen, dan is het toestel ook niet geschikt voor deze leeftijdscategorie. Laat het kind er dan ook niet op spelen.
- Als er bij een hoog klimrek onvoldoende valdemping ligt, laat uw kind er dan liever niet op klimmen.
- Ziet u mankementen, beschadigingen, splinters, uitstekende of scherpe delen aan een speeltoestel, laat uw kind er dan niet op spelen en waarschuw de beheerder. Vaak is men graag bereid er iets aan te doen, maar is men niet op de hoogte.

'...En dan gaan we naar de speeltuin!'

We interviewden kinderen en ouders in de beste en bijna slechtste speeltuin.



'Vallen hoort erbij'

Met zijn gele laarzen banjert Robert van 5 door de modder. Samen met zijn zusje Nienke (3) doet hij een wedstrijd wie het hardst kan schommel. De twee wonen om de hoek van de speeltuin aan de Everhard van Reijdtstraat in Deventer.

'Met een beetje mooi weer zijn we hier te vinden', zegt hun vader Mark van Zijtveld (40). Het klimrek vinden de twee kinderen het leukst. Oh nee, de schommel is hun favoriet. Of toch de rubberen hangmat? Eigenlijk vinden ze alles prachtig. Zij hebben geen oog voor het ►

Plaats	Locatie	Aantal toestellen (ca.)	Aantal soorten toestellen	Aantal toestellen met problemen valzone	Aantal toestellen met ernstige beknellingen	Onderdeel speeltuin algemeen	Afwisseling	Veiligheid	Eindeoordeel	Aanvullende opmerkingen
Etten-Leur	Hoge Neerstraat	30	26	9	8	5,7	8,0	5,6	5,6	Grote speeltuin, veel variatie, gedeelte voor jongere en voor oudere kinderen. Jammer dat aan de veiligheid het een en ander mankeert. Door de grootte is de speeltuin moeilijk te overzien. Te weinig banken.
Cabauw	Kerklaan	14	13	3	1	6,7	9,0	5,6	5,6	Veel variatie, maar wat kaal en enkele fouten.
Waalwijk	Hoefsvenlaan	22	14	1	3	5,1	8,5	5,6	5,6	Grote speeltuin maar ligt erg afgelegen in een park. Weinig banken.
Scharendijke	Kamillestraat	5	5	1	1	7,9	5,0	5,5	5,5	Keurige speeltuin. Klein, wat saai en kan veiliger.
Huissen	Rietbaan	7	7	4	1	6,6	5,0	5,4	5,4	Kleine speeltuin in zicht van woningen. Valdempende materialen ontbreken.
Rotterdam	Vroesepark	9	9	0	5	3,9	6,5	5,4	5,4	Midden in park, naast vijver zonder hek. Niet al te groot, wel gevarieerd, vooral voor kleinere kinderen. Voor oudere kinderen is het aanbod beperkt.
Roermond	Molenweg	6	6	0	2	3,5	5,0	5,9	5,3	Klein en gezellig, maar onoverzichtelijk en erg ingesloten, niet zichtbaar vanaf de weg. Te weinig banken.
Leeuwarden	Brennerpark	9	8	5	4	7,9	4,0	5,3	5,3	Aan de overzijde van de straat is een gracht met afmeerplaatsen voor schepen. Goed hek. Het terrein is nogal drassig, maar wel schoon en verzorgd. Weinig variatie in speeltoestellen.
Egmond aan Zee	Wiarda Beckmanlaan	7	7	2	1	7,7	5,0	5,2	5,2	Speeltuin aan drukke doorgaande weg. Goed hek. Winderige, open plek. Netjes, maar niet veilig genoeg.
Alkmaar	Borinagestraat	6	6	2	2	8,4	4,0	5,1	5,1	Speeltuin in doodlopend straatje, weinig variatie en oogt wat oud.
Sleen	Broekveldstraat	12	12	3	9	9,4	7,0	5,1	5,1	Mooie speeltuin met veel banken en picknicktafels. Schoon. Maar niet veilig.
Wassenaar	Dr. Mansveldtkade	20	16	5	4	8,0	8,5	5,1	5,1	Vrij grote speeltuin naast een druk kruispunt, maar volledig afgeschermd van de straat. Groot aanbod aan verschillende toestellen, maar hier en daar wat sleets. Valzones niet overal in orde.
Groesbeek	Esdoornstraat	22	20	2	5	8,0	6,5	5,1	5,1	Goed verzorgde speeltuin met veel toestellen en veel variatie, maar hier en daar fouten in de veiligheid. De buurtbewoners zijn sterk betrokken.
Oost-Kapelle	Torenstraat	13	13	2	5	7,4	6,0	5,0	5,0	Verzorgde speeltuin, maar toestellen met beknellingsgevaar. Sociale veiligheid kan beter: ligt wat geïsoleerd, niet direct in zicht woningen.
Groningen	Sringenhof	7	6	3	3	6,3	5,0	5,0	5,0	Ligt middenin een woonwijk. Je kunt op veel plaatsen door de heg kruipen. Het terrein is modderig, onoverzichtelijk en er liggen glasscherven. Oud meubilair.
Eindhoven	Evertsenstraat	6	6	1	2	8,8	6,0	5,0	5,0	Leuke speeltuin met drie grote combinatietoestellen zowel voor jonge als voor oudere kinderen. Veiligheid kan beter.
Winsum	De Ploeg	10	10	6	3	5,6	5,5	4,9	4,9	Deze schone, verzorgde speeltuin ligt verscholen achter struiken. Goede omheining, maar niet overzichtelijk. Het terrein is nogal drassig, vooral bij glijbaan. Veel problemen met valzones.
Kinderdijk	Christineweg	16	13	6	4	8,2	8,0	4,8	4,8	Buurt speeltuin met leuke, eigenbouwde toestellen die soms iets te dicht op elkaar staan en wat veiliger moeten.
Goes	Kattendijkedijkje	13	13	6	5	7,0	8,5	4,8	4,8	Leuk ingedeelde speeltuin in wandelgebied. Veiligheid en overzichtelijkheid moeten verbeteren. Ligt vol glasscherven.
Leek	Nijenoertweg	5	5	2	3	6,7	6,0	4,8	4,8	Speeltuin met huizen aan twee zijden, niet goed afgescheiden van de straatkant. Ruim opgezet maar geen banken. Redelijk goed onderhouden.
Beilen	Ronskamp	8	8	3	3	4,5	5,5	4,8	4,8	Eenvoudige speeltuin met vervelende rozenstruiken. Bankjes met beknellingen. Niet zo overzichtelijk door de vele bosjes. De speeltuin is goed ingedeeld. Netjes en opgeruimd.
Medemblik	Oostersingel	6	5	2	1	8,2	5,0	4,8	4,8	Kleine speeltuin met een gevaarlijk combinatietoestel. De speeltuin wordt door de buurt onderhouden.
Almelo	Oosteres	5	5	0	3	6,1	5,0	4,8	4,8	Klein speeltuintje, te weinig variatie.
Wommels	Jister	6	6	3	2	6,0	6,0	4,7	4,7	Aan straatzijde onvoldoende afgeschermd. Ruim van opzet en leuk ingedeeld. Wel vies: kattenuitwerpselen. Toestellen niet allemaal even veilig.
Oegstgeest	Gerrit Rietveldlaan	12	12	7	6	7,3	7,0	4,7	4,7	Een gezellige speeltuin, groot en overzichtelijk. Ziet er goed onderhouden uit, maar er is wel veel mis. Schijn bedrieg.
Sleen	Batingestraat	9	9	3	4	5,4	6,0	4,6	4,6	De speeltuin ligt enigszins verlaten, wordt afgeschermd door onder andere hulst. Ruim opgezet, goed verzorgd, maar niet veilig.
Hulsberg	Beatrixplein	16	15	6	6	8,3	7,5	4,6	4,6	Grote maar toch knusse en lommerrijke speeltuin voor de kleinere kinderen. Is toe aan kritische inspectie!
Ulrum	De Vlaserij	8	8	1	5	6,0	6,5	4,5	4,5	Het hek lijkt al langere tijd in aanbouw, maar is nog niet af. Aan één zijde staan stekelstruiken. Kleine speeltuin met weinig variatie. Veel kattenpoep in zandbak. Ziet er verder schoon uit.
Rotterdam	Gerardus van Sillevoldtstraat	7	7	5	2	6,7	5,0	4,5	4,5	Kleine speeltuin die erg drassig kan zijn. Nergens goede valdemping.
Rozenburg	Laan van Nieuw Rozenburg	21	18	9	6	8,0	9,0	4,4	4,4	Leuke speeltuin met potentie. Ruim opgezet en overzichtelijk, maar het ontbreekt aan goede valdempende ondergrond en er is veel beknellingsgevaar. Hek hier en daar kapot.
Buurmalsen	Hollandsche tuin	14	14	7	5	6,1	9,5	4,4	4,4	Afgelegen speeltuin, buiten zicht van de huizen. Goed ingedeeld, maar het trapveldje is niet afgescheiden. Aan de lege bierflesjes te zien, dient dit 's avonds als hangplek. Rest is wel schoon.
Enschede	"Boswinkel" Beneluxlaan	18	18	7	6	6,1	10,0	4,4	4,4	Zeer grote en gevarieerde speeltuin met veel vrij oude toestellen. Verbeteringen zijn nodig.
Harlingen	De Tureluur	9	9	4	3	8,2	5,5	4,3	4,3	Speeltuin ligt midden in de wijk, omheind door hoge heg. Kinderen kunnen zo de straat oprennen. Naast de speeltuin ligt diepe sloot. Geheel ziet er verzorgd uit.
Kerkdriel	Wilgenpas	12	12	3	4	5,4	7,5	4,3	4,3	Speeltuin ligt in een moerasrijg poeltje met veel riet, nauwelijks afscherming. Mooi ingedeeld, maar niet overzichtelijk door de vele bosjes en heuveltjes. Afgelegen. Speeltuin ziet er vrij opgeruimd uit.
Amsterdam	Columbusplein	19	17	5	9	7,1	7,0	4,2	4,2	Leuke en grote speeltuin, met veel oude, niet gecertificeerde en onveilige toestellen. Door het zand zien veel toestellen er sleets uit.
Apeldoorn	Mheenpark	10	10	8	3	2,0	5,0	4,4	4,2	Erg groot terrein voor 10 toestellen, dit maakt het onoverzichtelijk en ongezellig. Er is te weinig afwisseling in speeltoestellen. Te weinig bankjes.
Amsterdam	Gerrit van der Veestraat	5	5	1	2	6,3	4,5	4,0	4,0	Erg klein speeltuintje met zeer beperkt aantal toestellen. Valdemping ondermaats. Speeltuin is geheel afgesloten. Gezellig. Wildroosters (tegen honden) bij toegangen.
Den Bosch	Tavandriaplein	12	12	1	5	5,7	5,5	4,0	4,0	Groot terrein. Ziet er oud uit, achterstallig onderhoud. Afwisseling kan beter. Zijn gestart met renovatie.
Bruinisse	Deltastraat	8	8	3	4	6,2	6,5	3,9	3,9	Speeltuin aan rand van sportveld. Met zwembadje en basketbalveldje. Zeer ruim opgezet, maar ligt er een beetje verlaten bij. Veel hondenpoep. Lege blikjes in de zandbak. Niet echt schoon.
Almere-Buiten	Gerberstraat	9	8	2	4	4,3	5,0	3,9	3,9	Kleine speeltuin met weinig variatie. Niet goed onderhouden.
Son	Seinelaan	8	8	6	3	6,9	5,5	3,9	3,9	Ligt mooi. Te weinig variatie. Valzones zijn te klein.
Lemmer	Steenloper	9	9	4	3	7,3	5,5	3,8	3,8	Speeltuin ligt niet echt in het zicht woningen. Hij ligt bij het water en is goed afgeschermd. Het terrein heeft veel kuilen en plassen. Slecht onderhouden, een rommeltje en vies.
Harlingen	Grachtswalplein	13	13	5	11	8,6	7,0	3,8	3,8	Voorbeeldig ingerichte en goed onderhouden speeltuin met goede omheining en in het zicht van woningen. Maar helaas is hij zeer onveilig.
Nieuwer ter Aa	Julianalaan	13	9	5	2	8,1	6,5	3,7	3,7	Aardige speeltuin. Behoorlijk compleet. Vooral het zwembadje in de zomer maakt het leuk. Jammer, jammer, jammer: onveilig.
Leeuwarden	Achlumerstraat wijkver.	19	19	6	12	7,7	9,0	3,5	3,5	Grote, leuke speeltuin in zicht van huizen en kinderopvang. De heg heeft veel gaten, de hekken scherpe punten. Veel balkjes, stangen en uitsteeksel. Veel beknellingsgevaar. Men is bezig met renovatie.
Den Haag - Ypenburg	Dophei	7	6	1	1	5,4	3,0	3,5	3,5	Ligt op drie eilanden, het water is niet afgeschermd, dus absoluut niet veilig voor kleine kinderen. Ziet er erg leuk uit, maar niet veel variatie in toestellen en weinig bankjes.
Zeist	Schapendrift	3	3	0	4	7,4	5,0	3,4	3,4	Klein, maar met een groot combinatietoestel. Nieuwe toestellen, maar toch veel fouten: teveel beknellingen. Deels afgebakend door een stekelige heg.
Drunen	Breedveldpark	7	7	2	6	4,5	3,0	3,0	3,0	Door vele bosjes moeilijk vanaf de straat te zien. Er ligt veel rotzooi, poep en glasscherven. Weinig te beleven. Onveilige speeltoestellen. Bij veel toestellen is de grond uitgesleten en staat het vol met water.
Schiedam	Tuinlaan	9	9	4	8	3,2	6,0	2,7	2,7	Onvoldoende omheind, nauwelijks van de weg afgeschermd. Gezellig, maar onoverzichtelijk en vies. Voornamelijk oudere toestellen met de nodige tekortkomingen.
Deventer	Everhard van Reijdtstraat	22	18	10	4	5,2	9,0	2,6	2,6	Leuke speeltuin, veel speeltoestellen en afwisseling. Jammer dat zo weinig van de eigen bouwsels veilig is. Ook door slecht onderhoud is een aantal toestellen niet veilig. Voldoen niet meer aan huidige eisen.
Schijndel	Kerkdijk	5	5	2	3	8,1	3,0	2,3	2,3	Goed ingedeelde speeltuin, maar veel stangen waarop kinderen kunnen vallen en veel beknellingen in combitoestel. Het basketbalveld ligt in de valzone van de toestellen.